

(weitere Glasaufzüge siehe auch: Referenzliste von Sonder-Aufzüge)

Betreiber	Standort	Fabr. Nr.	Schacht (Lage)	Gerüst-/ Glasausführung	Kabinenausstattung
BASF AG	Bau Z 9 Bibliothek Ludwigshafen	7347	Im Gebäude	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt	
G. Essig	B 5, 5 Mannheim	7320	Im freien hinter Gebäude	Sandwichplatten Farbton silber	V2A glatt
W. Scharbach	Schwarzwaldstr. 1 Mannheim	7310	Im Gebäude in engem Treppenauge	Stahlbleche lackiert	V2A Raute
Markthaus Recycling-Kaufhaus	Floßwörthstr. 3-9 Mannheim	7286	Im freien vor Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A glatt
Nauerz GmbH	Heidelberger Str. 5 in Leutershausen	7256	Im freien vor Gebäude	Schichtstoffplatten	V2A glatt
K. Kohl	Rheinwillenstr. 12 Mannheim-Lindenhof	7227	Im Freien neben Gebäude	Sandwichplatten Farbton silber	V2A Leinen
Horle Geschenke	Kaiserstr. 19 Lampertheim	7217	Im Verkaufsraum	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
Abtei Neuburg	Stiftweg 2 Heidelberg	7200	Im Gebäude-Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
US-Army	Taylor BKS Mannheim	7186	Im Gebäude-Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 3 Glaswänden
WEG Gartenstr. 28	Gartenstr. 28 Karlsruhe	7179	Hinter dem Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 1 Glaswand und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
Von Imhof'sche Liegenschaftsverwaltung	Sophienstr.14 in Mannheim	7100	Im Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
Verbandsgemeinde Maxdorf	Hauptstr.78 in Maxdorf	7080	Im Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 1 Glaswand sowie V2A glatt
Heidelberg Instruments	Tullastr.2 in Heidelberg	7065	Im Freien 1,2 m v.Gebäude wegstehend	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 1 Glaswand sowie V2A „5WL“
Volksbank Rhein-Neckar eG	Schwabenheimerstr.1 in Mannheim	7060	Im Treppenberg	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie	Kabine ohne Glas, in V2A „Karo“
Dietmar-Hopp-Stiftung	Im Städtel 13 in Zuzenhausen	7055	Betonschacht im Treppenberg	Schacht mit Fensterausparungen	Kabine mit 2 Glaswänden sowie V2A glatt
WEG Spinozastr.	Spinozastr.35-37 in Mannheim	7035	Im Treppenhaus	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
Goldmann GmbH	Neckarhausener Str.29a in Neu-Edingen	7030	Im Freien im hinteren Gebäudeteil	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden sowie V2A glatt
Klaus Werner Erbgemeinschaft	Lange-Rötter-Str. 6 Mannheim	7015	Im freien hinter Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A Leder

Betreiber	Standort	Fabr. Nr.	Schacht (Lage)	Gerüst-/ Glasausführung	Kabinenausstattung
ELR GmbH	Neckarauer Str.2 Hockenheim	6994	Im Eingangsbereich	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
Stadt Walldorf Haus der Kinder	Mühlweg in Walldorf	6947	Im Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine ohne Glas, in V2A glatt
R.P Bäderbetriebs GmbH	Stresemannstr. 17 Mannheim	6896	Im Freien im Innenhof	Verbundsicherheitsglas mit matter <u>und</u> klarer Folie	Kabine in V2A „Raute“, 1 Glasstreifen 350 mm in gesamter Kabinenhöhe
Simon	G 5, 5 – 6 in Mannheim	6877	Im freien hinter Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A Leder
Eheleute Frank	Schwetzingen Str. 14 in Wiesloch	6871	Im Freien im Innenhof	Sandwichplatten	Kabine ohne Glas, in V2A glatt
Grundstücksverwaltungs GbR	Durlacher Str. 12 68775 Ketsch	6848	Nein	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und Glasschiebetüren sowie V2A glatt
W. Hör	Seckenheimer Str. 36 Mannheim	6840	Im freien hinter Gebäude	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A Leder
Fa. Stüber + Bölinger	Im Morchfeld 36 Mannheim	6824	Im Verkaufsraum, freistehend	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Kabine mit 2 Glaswänden und V2A glatt
Wohn- und Geschäftshaus	Sofienstraße 13 Heidelberg	6809	Im Gebäude in histor. Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A "Leder"
Wohn- und Geschäftshaus	F 1, 3 Mannheim	6777	Im Gebäude in einem Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit matter Folie (Milchglas)	V2A "Leder"
Kath. Bürgerhospital	E 6, 1-7 Mannheim	6774	Im Gebäude in einem Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	V2A "Leder"
St. Augustinusheim	Wilhelmstr. 43 69221 Dossenheim	6720	Im Gebäude in einem Treppenaug	Verbundsicherheitsglas mit klarer Folie	Platal "Marmor", Kabinenrückwand verglast
HSH-Steuerberater	Siegfriedstr.10 67549 Worms	6478	Im Freien im Innenhof	Drahtspiegelglas	V2A "5WL", 2-seitig verglast
Fa. Dohm	Reilsheimerstr. 15 69245 Bammatal	6457	Im Freien vor dem Gebäude	Drahtspiegelglas	V2A "Raute", 2-seitig verglast
Residenz im Schloßpark	Hauptstr. 29-33 68535 Edingen	6429 + 6430	Nein	Verbundsicherheitsglas	V2A Raute, Steinbodenbelag Glasrückwand bei Nr.6429, Glaskabine bei Nr.6430
WEG Bergstraße 1	Bergstraße 1 Heidelberg	6284	Im Freien im Innenhof	Drahtspiegelglas	V2A "Leinen"
BASF AG	Bau L 443 Ludwigshafen	5979	Im Gebäude in einem Treppenaug	Drahtspiegelglas	V2A "Leinen"
BASF AG	Bau D 108 Ludwigshafen	5889 + 5890	Für Personen-Zweiergruppe im Gebäude	getöntes Glas	V2A "Ledernarbung-gefärbt"
Lochbühler	Saarburger Ring 10-12 Mannheim	5565	Im Treppenhaus	Klarsichtglasschacht	2-seitig verglast