

Lochbühler aktuell 11/2007

Minimierung von Unfallrisiken

Aufzugsanlagen werden immer älter, ca. 50% sind schon mehr als 25 Jahre in Betrieb. Bei zögernder Modernisierung oder unzureichender Wartung führt dies zu erhöhten Unfallrisiken insbes. bei Türen (Einklemmen) und im Fahrkorb (Stürze).

Daher fordert die Betriebssicherheitsverordnung vom Betreiber bis Ende 2007 eine Sicherheitstechnische Bewertung, die anhand von 74 Merkmalen Sicherheitsmängel feststellt. Qualifizierte Servicefirmen erarbeiten daraus individuelle Instandhaltungspläne.

Bei der Auswahl des Servicepartners sind Kompetenz, Erfahrung, Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend. Dies garantiert nicht nur den sicheren Betrieb sondern erhöht auch die Lebensdauer der Anlage und senkt die Instandhaltungskosten.

Weitere Infos mit einem Klick: [Link](#)

Fotos: Kabine vor (oben) und nach (unten) der Modernisierung

